

OGGETTO:

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
GIGLIO PORTO.**

Voci di spesa	Spesa
Sostituzione telecamera "Archetto" danneggiata e non riparabile	383 + IVA
Sostituzione apparato radio con antenna integrata "Torrefaro vs Monticello" danneggiato e non riparabile	€220 + IVA
Sostituzione apparato radio con antenna integrata "Sede PM" danneggiato e non riparabile	€ 220 + IVA
Totale spese:	€823 + iva

ISOLA DEL GIGLIO
Protocollo Arrivo N. 14439/2024 del 24-12-2024
Doc. Principale - Class. 09.04 - Copia Documento

